

Plaque induction BRANDT TI313BS13

DEFAULT:

La plaque ne chauffe plus, on entend un clic court et régulier.

CONSTAT:

L'un des 2 transistors de puissance était en court-circuit.

Ce sont des IRG4PC50U (boitier TO-247).

ATTENTION:

L'un des 2 transistors est isolé de la masse par un mica.

